

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


подпись _____
« 24 » _____ 2021 г.
Ф. И. О.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговой центр «Тандем» сельского поселения Дубовый Умет
муниципального района Волжский Самарской области Сельский Дом культуры села Дубовый Умет
(полное юридическое наименование объекта)

445530 Самарская область Волжский район село Дубовый Умет, ул. Советская, 111, тел. 9987255, 9987641; факс 9987234, e-mail: Natosadc@yandex.ru
Осадчая Наталья Николаевна - директор МБУК КДЦ «Тандем», Кудряшова Кристина Евгеньевна - заведующая СДК с. Дубовый Умет.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта : село Дубовый Умет сельского поселения Дубовый Умет

2. Ведомственная принадлежность : Министерство культуры Самарской области

3. Вид деятельности : культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта : муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 70 человек в день/ вместимость зала 273 места

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно-стоящее здание, двухэтажное, железобетонный фундамент, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, лестница бетонная

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов Основной-1, запасных-3

8. Год постройки : 1967

9. Год последней реконструкции : капитальный ремонт в 2020 году.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500 м.
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус ПАЗ Маршрут №108 г. Самара- с. Дубовый Умет- г. Самара
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	да
Внеуличные переходы	нет
Тактильные указатели	с пандусом
Перепады высоты на пути движения	с подъемником
Открытые лестницы	нет
Поручни на лестницах	Съезды с уклоном более 10%
	Пандусы с уклоном более 8%
	Поручни на пандусах
	нет
	нет
	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2	К, О		
	*Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установить	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	Нецелесообразно. Вход в поле зрения от входной калитки.	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 2,0 м	3,0	К		

движения	$\geq 1,2$ м	2,0	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-	С	
Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	2 м	С	
Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	2 м	С	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5-0,6 м	0,5	С	
Ширина тактильной полосы	$< 0,025$ м	-	К, С, О	
*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	$> 0,05$ м	-	К, С, О	
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	наличие	имеется	К, О	
*Места отдыха		имеется		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	≤ 50 м	50 м.	К, О	
Расстояние до входа в здание	$> 5\%$ (не менее 1 места)	-	К	Установить знак на 1 место
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	6 x 3,6 м	-	К	установить
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида		-		
Открытая лестница	$\geq 1,35$ м	-	О, С	
Ширина лестничных маршей	3-12 ступеней	-	О, С	
Марш лестницы между площадками	наличие	-	О, С	
Единообразная геометрия ступеней	0,12 - 0,15 м	-	О, С	
Высота подступенка	0,35 - 0,4 м	-	О, С	
Ширина проступей				

	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,0 x 2,0	К			
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О			
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,2 м	К, О			
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,008	К			

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	О, С		Нет ступеней, не примыкающих к стенам
	Поручни с двух сторон	наличие	имеется	О, С		Имеется поручень с одной стороны
	- на высоте	0,9 м	0,9	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,3	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	имеется	О, С		

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	
* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
не травмирующие окончания	наличие	-	О	
- высота поручней	0,9 м	-	О	
Пандус на рельефе		-		
* Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,8			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	O, C		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	3,0 x 6 м	K		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	имеется	K, O, C		
	*Навес	наличие	имеется	K, O		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Имеется уклон	K, O, C		
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г		
	Лестница наружная	наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие	наличие	имеется	O, C		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	0,6 м	C		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	0,5 м	C		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	C		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	O, C		Отсутствуют ступени, не примыкающие к

							стенам
	Поручни с двух сторон		наличие	имеются		O, C	
- на высоте			0,9 м	0,9 м		O, C	
- *горизонтальные завершения поручня			≥ 0,3 м	-		O, C	оборудовать
- не травмирующие окончания поручней			наличие	имеются		O, C	
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м			наличие	отсутствуют		O, C	Ширина марша менее 4 м.
	Пандус наружный		наличие	имеется			
Ширина марша			≥ 1,0 м	1,2		K	
Угол уклона			≤ 5°	5		K	
Высота подъема одного марша (максимальная)			≤ 0,8 м	0,5		K	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м			наличие	имеются		K, O	
Разворотные площадки:							
- при въезде на пандус			≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5		K	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)			≥ 1,5	1,5		K	
-промежуточная с поворотом направления движения			≥ 1,5 x 1,5 м	-		K	
Поручни с двух сторон:			наличие	имеются		K, O	
- расстояние между поручнями			0,9-1,0 м	0,9		K, O	
- на высоте (нижний поручень)			0,7 м	0,74		K	
- *на высоте (верхний поручень)			0,9 м	0,92		O	
- *горизонтальные завершения поручней			≥ 0,3 м	0,3		K, O	
- не травмирующие окончания			наличие	имеются		K, O	
Нескользящее покрытие			наличие	имеется		K, O	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)			наличие	отсутствует		K	
*Звуковой маяк у входа			наличие	имеется		C	

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа			отсутствует		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	имеется	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,5	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	К, Г		
	* Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	имеется	К, Г		
	* Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	* Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г		
	* Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г		
	* Тактильная схема	наличие	имеется	С		
	* Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	имеется	К, О, С, Г		В фойе 2 места

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1,2	О	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1,5 x 0,9	К	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С	
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
	- на высоте	0,9 м	-	О	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	
	Пандус внутренний на этаже		-		
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	
	Угол уклона	≤ 5°	-	К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) (услуга оказывается в полном объеме на 1 этаже)					
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	O, C	
	- на высоте	0,9 м	-	O, C	
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м	-	O, C	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	O, C	
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-		
	Лифт пассажирский	наличие	-		
	Кабина:		-		
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	K	
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м	-	K	
	- * Поручни	наличие	-	O	
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, C	
	*Знак доступности	наличие	-	K	
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	K, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабине №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,2 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	имеется	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	имеется	К, О, С, Г		
	- * размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,5	К		
	- * высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина х глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	имеется	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		имеется			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	1%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	имеется	Г		
	Санузел для инвалидов		имеется			
	Знак доступности помещения	наличие	имеется	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	имеется	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,1	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	имеются	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	имеется	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x		1 x 1,2	К		

	глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м				
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1 x 1 м	К		
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85$ м	0,80 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	имеется	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые		-			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	имеется	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	имеются	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,007	К, О, Г, С		

	освещенность		наличие	имеется	К, О, Г, С	
	Указатели, пиктограммы		наличие	имеются	К, О, Г, С	
	размещение на высоте		1,3 – 1,4 м	1,4м	К, О, Г, С	
	высота прописных букв		≥ 0,075 м	0,075	К, О, Г, С	
	освещенность		наличие	имеется	К, О, Г, С	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	имеется	С	
	высота размещения		1,3 – 1,4 м	1,4	С	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	имеется	С	
	на кнопках управления лифта		наличие	-	С	
	на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие	имеется	С	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1шт)	-	Г	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие	-	К	
	Речевые информаторы и маяки		наличие	-	С	установить
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие	имеется	С	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции		наличие	отсутствует	Г, С	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие	отсутствуют	К, С, О, Г	
	*Индукционная система		наличие	имеется	Г	

7. ВЫВОДЫ

1. Территория, прилегающая к объекту полностью доступна для всех категорий.
2. Входная группа полностью доступна всем категориям.
3. Пути движения на объекте доступны для всех категорий.
4. Зона оказания услуг полностью доступна для всех категорий.
5. Санитарно-бытовое помещение полностью доступно для всех категорий.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте полностью доступны для всех категорий.

Александров В.И.
(Представитель рабочей группы)

Р.О. С.О. В.И.

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Александр В.И.

(фамилия, и.о.)

« 24 » 20 21 г.

(дата заполнения)

Александр Александрович
Александров
24.02.2021

МБУК КДЧ "ТанDEM"
(Представитель организации)

Директор

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Осипова Н.Н.

(фамилия, и.о.)

« 20 » 20 21 г.

(дата заполнения)

МБУК КДЧ "ТанDEM"
(Представитель организации)

Заведующий САК

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Кудряшова Ж.Е.

(фамилия, и.о.)

« 20 » 20 21 г.

(дата заполнения)

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)